Aéro-club de Gaillac

GUIDE & CHECK-LIST

TECNAM P2002

F-GRVL

PROCEDURES NORMALES
PRE-AFFICHAGES
PROCEDURES URGENCE
LIMITATIONS

Edition 1 RMD 01/03/2022

P2002 Aéro-club de 01/03/2022 Check-List Gaillac NORMALE VISITE PREVOL EXTERIEURE Moteur Cellule Gouvernes **Trains** Reservoirs VISITE PREVOL INTERIEURE Pylône central puis scanning de la gauche vers la droite Cache pitot Sécurités en cabine Noté Horamètre OFF Frein de parc Sélection réservoir Poussé Chauffage cabine OFF Batterie -Alternateur OFF Pompe carburant En place Clés OFF Starter ON Anticollision OFF Feux de nav OFF Phare ATR ON Breakers Vérifier l'état Instruments moteur OFF (Vérifier) Radio Armée ELT Réglé Altimetre ON Inter Trim A la demande Sélection TRIM

Aero-club de Check-List 01/03/2022
NORMALE

MISE EN ROUTE moteur froid

Frein de parc appliqué
Réservoir ouvert (Si PC sélectionner GAUCHE sinon

le moins piein)

Batterie+ Alt sur marche Voyant débit ALT allumé

Pompe électrique marche

Starter ON OFF
Commande des gaz REDUIT 1cm
Abords dégagés

Action démarreur

Afficher ralenti 1000 -1100 tr/mn

Vérification P huile (7 bar max quelques sec) Voyant débit ALT éteint

APRES MISE EN ROUTE

Réservoir gestion choix Pompe électrique coupée

Starter OFF Radio et Transpondeur sur marche

Radio et Transpondeur Réglage directionnel

CHECK LIST APRES M/R

Parametres moteurs

Voyants alarmes éteints

Autonomie corrélée (jauge et estimation visuelle lors de la prevol ou Carnet de route)

AVANT ROULAGE

Information ATIS et briefing départ

- Menace du jour
- QFU en service (vent, ATIS)
- Cheminement pour rejoindre le point d'attente avant alignement
- Intentions après le décollage

P2002 Aéro-club de 01/03/2022 Check-List Gaillac NORMALE ROULAGE Heure bloc Transpondeur sur alt Test freins Instruments de vol (giro, bille, alti, vario etc.) **ESSAIS MOTEUR** T° 50 - 110° T° Culasse < 120°C P Huile entre 2 et 5 Bar 1600 t/mn = ESSAT Allumages Magneto L puis R (perte ≤ 130tr/mn Δ 50 tr/mn) Réchauffe carburateur (perte <100 tr/mn) Ralenti entre 600 et 900 tr/mn AVANT ALIGNEMENT Briefing décollage (pannes etc.) Configuration approche: Pompe, Volets 15°, Phare décollage Test des commandes de vol Vérifier les finales CHECK LIST AVANT ALIGNEMENT check Essais moteur check Pompe check Volets check Commandes de vol AVANT D/L Verriere fermée et verrouillée Harnais équipage Configuration D/L (volets/pompe/ Parametres moteurs verts Conservateur de cap (QFU) Heure décollage (Top ou index) CHECK LIST AVANT D/L check Parametres moteurs

ALT

Transpondeur

Vent

Aéro-club de Check-List 01/03/2022

Gaillac NORMALE

DECOLLAGE

Puissance MAX
Paramètres moteur RPM >= 2100 tr/mn (+/- 100tr/mn)
Badin actif
Rotation 50 KT

APRES DECOLLAGE (> 300FT

Montée initiale 60 KT

Pompe OFF Volets 0° Phare D/L OFF

MONTEE

Vitesse 65 KT

Parametres moteur

Altimetres (selon profil de vol vérifier le setting)

CHECK LIST APRES D/L
Volets Check
Altimètres vérifiés

DEBUT DE CROISIERE

Moteur 1900 à 2000 tr/min Instruments moteur Calage alti Conservateur de cap

EN ROUTE

Instruments moteur Gestion carburant

AVANT DESCENTE

Briefing arrivée Intégration, QFU préférentiel, Z circuit, Vi App, Vi finale

Gestion carburant
Réchauffe carburateur si besoin
Conservateur de cap (en palier inclinaison nulle)

DESCENTE

Régime < 1500 tr/mn Taux vario Altimetre vérifié

CHECK LIST DESCENTE Altimètres vérifiés

CONFIGURATION APPROCHE / ATTENTE

Régime moteur 1500 tr/mn Pompe électrique Volets (1er cran)

Phare landing Marche

FINALE

Volets 40° (37° idéalement) Vitesse 1,3 VS selon configuration (Réchauffe carburateur OFF (Z <= 300FT)

CHECK LIST ATR

Volets check Réchauffe carburateur OFF Décision (300FT sol, axe, pente VI)

APRES ATTERRISSAGE PISTE DEGAGEE

Phare OFF Volets o° Transpondeur STBY

AU PARKING

Frein de parc appliqué Radio / Nav / Transpondeur OFF Feux roulage OFF

Magneto sur OFF - CLES enlevees

APRES COUPURE

Frein de parc désséré

Part of the second

Batterie/ ALT OFF Horamètre noté


APRES DESCENTE EQUIPAGE ET PAX

Sécurité en place

Cabine rangée (harnais, casques, etc.)

Bords d'attaques néttoyés

Verriere fermée



Aéro-club de Gaillac

P2002 PRE AFFICHAGES

01/03/2022

VITESSES REMARQUABLES

VITESSE		580 kg		600 kg		DENI DOTTE	
		KJAS	KCAS	RIAS	KCAS	REMARQUES	
V _{NE}	Vitesse à ne jamais dépasser		138	135	140	138	A ne jamais dépasser, quelles que soient les conditions.
V _{ND}	Vitesse de croisière maximum		110	106	112	108	A ne dépasser qu'en air calme et avec attention
V _A	Vitesse de manœuvre		96	94	98	96	Eviter toute manœuvre brutale ou le plein débattement des commandes au delà de cette vitesse, car il y a risque de dépassement des limites des facteurs de charge
VFE	Vitesse maximum	LDG	67	69	68	70	Ne pas dépasser cette vitesse avec les volets sortis
	de sortie des volets	APP	97	95	99	97	quelque son leur position

VITESSES DE DECROCHAGE

	INCLINAISON LATERALE								
	0°		30°		45°		60°		
VOLETS	KIAS	KCAS	KIAS	KCAS	KIAS	KCAS	KIAS	KCAS	
0°	41	50	46	53	54	59	68	70	
15°	36	46	41	50	48	55	62	65	
40°	31	40	35	43	41	47	53	56	

PRE-AFFICHAGES

Phase de vol	W	Vi
D/L	Max > 2100	50 Kt
Montée 15°	Max > 2100	60 Kt
Montée 0°	Max > 2100	65 Kt
Croisière	2000	Subie
Descente	<=1500	
Approche 15°	1600	68 kt
Atterrissage 40°	Sup 1200	52Kt
Finesse MAX		66 Kt

Ces procédures doivent être connues et être restituées de mémoire.

ATTERISSAGE FORCE SANS MOTEUR

Configuration vol plané: appliquer (vitesse

conseillée 69 KTS)

Localiser la meilleure zone d'atterrissage, de

préférence face au vent

Robinet sélection essence : OFF.

Pompe à essence électrique : OFF.

Magnétos: OFF.

Ceintures serrées, verrière verrouillée.

Lorsque l'atterrissage est certain

Volets : suivant nécessité

Alternateur et contacteur général : OFF

ATTERRISSAGE FORCE AVEC MOTEUR

Afficher taux de chute le plus faible possible.

Volets : suivant nécessité.

Localiser la meilleure zone d'atterrissage, si

possible la remonter afin de noter les

obstacles et la direction du vent

Ceintures serrées, verrière verrouillée.

Lorsque l'atterrissage est certain

Volets : suivant nécessité.

Robinet sélection essence : OFF

Pompe à essence électrique : OFF

Magnétos : OFF.

Alternateur et contacteur général : OFF.

ATTERRISSAGE PNEU A VANT A PLAT

Checklist atterrissage : faite

Volets: sortis

Atterrir et maintenir le nez en position haute le plus longtemps possible après le touché des roues.



ATTERRISSAGE PNEU TRAIN PRINCIPAL A PLAT

Checklist atterrissage: faite

Volets: sortis

Aéro-club de

Gaillac

Si possible, prévoir d'atterrir dans le sens de la piste sollicitant le moins le pneu crevé lors des phases de roulage, afin de pouvoir dégager la piste.

Atterrir de façon que la roue en bon état supporte le maximum des efforts de l'atterrissage et maintenir le roulage sur cette roue le plus longtemps possible.

PANNE MOTEUR COURSE AU DECOLLAGE

Commande de gaz : tirée à fond

Freins: suivant nécessité

Magnétos: OFF.

Alternateur et batterie : OFF.

Lorsque l'appareil est sous contrôle :

Robinet sélection essence : OFF Pompe à essence électrique : OFF

PANNE MOTEUR APRES DECOLLAGE Z< 500FT AGL

Vitesse: maintenir

localiser la meilleure zone d'atterrissage.

l'atterrissage doit être exécuté droit

n'excédant pas 45° à gauche et 45°

devant avec un minimum de changement de cap

à droite.

Volets : si nécessaire

Commande de gaz : suivant nécessité

Au touché : Magnétos OFF

Contacteur alternateur et contacteur général : OFF

Robinet sélection essence : OFF. Pompe à essence électrique : OFF

Demi-tour impossible

Z> 500FT AGL Appliquer panne moteur en vol

Aéro-club de P2002 01/03/2022 URGENCES Gaillac

PANNE MOTEUR EN VOL REGIME MOTEUR INSTABLE

Commande de gaz : vérifier la position et le réglage de dureté de la commande de gaz

Vérifier les instruments moteur.

Vérifier le niveau de carburant dans chaque réservoir.

Réchauffe carburateurs : ON

Pompe à essence électrique : ON

Si le régime demeure irrégulier

Robinet sélection essence : Changer le réservoir d'alimentation par celui qui n'est pas utilisé (ex. si l'alimentation venait du réservoir GAUCHE, passer sur celui de DROITE ou vice versa)

Si le régime demeure irrégulier

Atterrir dès que possible.



Aéro-club de Gaillac URGENCES

01/03/2022

PRESSION ESSENCE BASSE

Si la pression d'essence descend sous la limite inférieure de 2.2 psi (0.15 bar), appliquer la procédure suivante :

P2002

Niveau de carburant dans chaque réservoir : vérifier

Pompe à essence électrique : ON

Si le régime demeure irrégulier :

Robinet sélection essence : Changer le réservoir d'alimentation par celui qui n'est pas utilisé (ex. si l'alimentation venait du réservoir GAUCHE, passer sur celui de DROITE ou vice versa)

Si la pression demeure sous la limite

Atterrir sur le terrain le plus proche

PRESSION HUILE BASSE

Vérifier la température d'huile : vérifier Si température tend à augmenter :

Réduire puissance moteur : vers 69 KTS (meilleur vitesse de plané)

Atterrir sur le terrain le plus proche et se préparer à une panne moteur et éventuellement à un atterrissage d'urgence.

Si température reste stable :

Atterrir sur le terrain le plus proche

Aéro-club de P2002 01/03/2022
Gaillac URGENCES

REDEMARRAGE EN VOL

Altitude : de préférence en dessous de 4000 FT

Réchauffe carburateurs : ON Pompe à essence électrique : ON

Robinet sélection essence : passer d'un réservoir à

l'autre

Commande de gaz : position milieu

Contacteur alternateur et contacteur général : ON.

Magnétos: START

Si le redémarrage échoue :

Procédure atterrissage d'urgence : appliquer

Si le moteur redémarre :

Atterrir sur le terrain le plus proche

FEU MOTEUR AU DECOLLAGE

Manette des gaz : tirée à fond (ralenti)

Freins: suivant nécessité

Une fois l'appareil sous contrôle : Robinet sélection essence : OFF Pompe à essence électrique : OFF

Chauffage cabine: OFF

Magnétos: OFF.

Alternateur et contacteur général : OFF.

Frein de parc : actionné

Evacuer rapidement l'appareil

Aéro-club de Gaillac

P2002 URGENCES

01/03/2022

FEU MOTEUR AU PARKING

Robinet sélection essence : OFF Pompe à essence électrique : OFF

Magnétos : OFF

Alternateur et contacteur général : OFF.

Frein de parc : actionné.

Ne pas essayer un démarrage. Evacuer rapidement l'appareil

FEU MOTEUR EN VOL

Chauffage cabine: OFF

Robinet sélection essence : OFF. Pompe à essence électrique : OFF

Commande de gaz : à fond jusqu'à l'arrêt du

moteur

Aérateurs cabine : OUVERTS

Magnétos: OFF.

Ne pas tenter de redémarrer.

Se reporter à procédure d'atterrissage d'urgence

FEU DANS LE COCKPIT EN VOL

Chauffage cabine : OFF

Aérateurs cabine : OUVERTS Verrière : ouverte si nécessaire

Contacteur général : OFF

Essayer de maîtriser l'incendie. Diriger l'extincteur

sur la base des flammes.

Se reporter à procédure d'atterrissage d'urgence

RECUPERATION DE VRILLE NON INTENTIONNELLE

Si une vrille non intentionnelle se produit, la procédure de récupération suivante doit être appliquée :

Manette des gaz : tirée à fond (ralenti)

Palonnier : fond dans le sens opposé de la vrille

Manche : en avant jusqu'à l'arrêt de la rotation.

Lorsque l'appareil est sorti de vrille

Palonnier: mettre la bille en position neutre

Faire une ressource douce en ramenant le manche

en position neutre, en veillant à

ne pas excéder la Vne et les facteurs de charge

autorisés (n = +3.8)

Manette des gaz : augmenter le régime moteur

VOL NON INTENTIONEL EN CONDITIONS GIVRANTES

Réchauffe carburateurs : ON

Sortir des conditions givrantes en changeant
d'altitude ou de direction de vol afin de
rejoindre une position ou la température
extérieure est plus chaude.

Eviter le givrage des parties mobiles en les faisant fonctionner régulièrement.

Augmenter régime moteur afin d'éviter la formation de glace sur les pales de l'hélice.

Chauffage cabine : ON

Si les bords d'attaque venaient à être givrés, la vitesse de décrochage va augmenter.



RECHAUFFE CARBURATEUR AU DECOLLAGE

Au décollage, la possibilité de givrage est très peu probable du fait de l'utilisation du moteur à plein régime. La réchauffe carburateurs est normalement sur OFF.

ENVOL

Aéro-club de

Gaillac

Avec des températures extérieures en dessous de 15°C ou sous la pluie ou sous conditions humides, de brouillard, ou à chaque fois qu'il arrive une perte de puissance, la réchauffe carburateurs doit être sur ON jusqu'à ce que la puissance du moteur redevienne normale.

TEMOIN CHARGE ALTERNA TEUR ON

Le témoin de charge de l'alternateur s'allumera en cas de dysfonctionnement de l'alternateur ou dès que la charge de ce dernier sera supérieure à 16 V. Dans ce cas, un capteur coupera automatiquement la charge de l'alternateur.

Dans les 2 cas procéder de la manière suivante :

Alternateur et contacteur général : OFF.

Contacteur alternateur et contacteur général : ON.

Si le problème persiste

Contacteur alternateur : OFF

Equipements électriques non vitaux : OFF

Transmissions radio : réduites au strict nécessaire

La batterie est capable de fournir de l'énergie aux différents asservissements afin de terminer le vol avec les procédures d'urgence, avec les charges électriques normales incluant l'utilisation des volets et du trim. Aéro-club de P2002 01/03/2022 URGENCES Gaillac

DEFAUT FONCTIONNEMENT TRIM BLOCAGE DE LA COMMANDE DE TRIM

Dans le cas où le trim ne fonctionne pas, agir de la manière suivante:

Breaker: vérifier

Vérifier que le contacteur du trim G/D est dans la bonne position

Maintenir une vitesse n'exigeant pas trop d'efforts au manche.

Atterrir dès que possible.

DEROULEMENT DU TRIM

Si l'indicateur de position du trim montre un déplacement sans que le pilote n'effectue une action ce dernier, suivre la procédure suivante

Interrupteur position du trim : OFF Maintenir une vitesse n'exigeant pas trop d'efforts au manche.


Atterrir dès que possible.

EXTRACTION VERRIERE BLOQUEE

Le moteur doit être coupé.

Utiliser le marteau brise-glace afin de briser la verrière

Si possible essayer d'agrandir le trou et ôter les débris.



Aéro-club de Gaillac

P2002 LIMITATIONS

01/03/2022

LIMITATIONS PROPULSEUR

Moteur

Régime maxi continu2265 tr/min

Avec la manette des gaz à fond, le régime hélice maximum au point fixe en condition sans vent devrait être de 2100 tr/mn +-100 t/min.

Huile

Min 0.8 bar (sous 1400 tr/min) Normal 2.0 - 5.0 bar (au-dessus de 1400 tr/min)

La pression admissible pour un démarrage à froid est de 7 bars, sur une courte période.

PRESSION ESSENCE :

Min 2.2 psi (0.15 bar) Max 5.8 psi (0.40 bar)

Démarreur

Utilisation continue	20	SI	maxi
Entre 2 séquences		. 2	min

ELECTRICITE

Voltmètre 12 - 14 Volt Indicateur succion 4,5 - 5,5 in. Hg.

CARBURANT

2 RESERVOIRS: 50 litres chacun

CAPACITE CARBURANT TOTALE: 100 litres

CARBURANT UTILISABLE: 99 litres

CARBURANT INUTILISABLE : 0.5 litre par réservoir

(1 litre au total)

Compenser la différence de niveau de carburant entre réservoirs en utilisant le sélecteur de carburant situé en cabine.

MANOEUVRES APPROUVEES

Toutes manœuvres découlant d'un vol normal Décrochages (excepté décrochage dynamique)

La vitesse d'entrée pour les manœuvres suivantes sont :

8 paresseux	98
Chandelles	112
Virages grande inclinaison max 60°	98

Décrochages

Décélération (1 Kts/sec.)

LIMITES DU FACTEUR DE CHARGE

Les facteurs de charge peuvent être dépassés en cas de déplacement rapide en butées des commandes à des vitesses supérieures à VA (vitesse de manœuvre 98KIAS pour MTOW 600 kg)

Facteurs de charge à la vitesse de manœuvre :

Volets						
0°	+ 3.8	-1.9	9			
40°	+1.9	0				

LIMITE VENT DE TRAVERS DEMONTREE

Le contrôle de l'appareil au décollage et à l'atterrissage a été démontré pour une valeur de vent de travers de 22 Kts.